



بهینه‌سازی پارامترهای بارگذاری فرآیند هیدروفرمینگ اتصالات T شکل با روش الگوریتم تبرید تدریجی

مهران کددخایان^۱، احمد عرفانی مقدم^۲، مهدی حیدری^۳

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

در این مطالعه، ابتدا رفتار لوله در انتهای تغییر شکل بر اساس پارامترهای بارگذاری مدل‌سازی شد. بر اساس توابع محاسبه شده به منظور جستجو می‌باشد. تمام جواب‌های ممکن از روش الگوریتم تبرید تدریجی (Simulated Annealing) استفاده شده است. مقادیر بهینه پارامترهای بارگذاری بوسیله این الگوریتم محاسبه گردیدند. با شبیه‌سازی شرایط بارگذاری بر اساس تغییر شکل لوله، از الگوریتم تبرید تدریجی استفاده می‌شود. با اعمال توابع مدل‌سازی شده در الگوریتم، پارامترهای بهینه بارگذاری محاسبه می‌شود. با استفاده از شبیه‌سازی اجزا محدود فرآیند، نتایج شرایط بارگذاری بهینه محاسبه می‌گردد. مقایسه نتایج تغییر شکل حاصل از اعمال شرایط بهینه با نتایج آزمایشگاهی کارائی این روش را تأیید می‌نماید.

مدل‌سازی آماری تغییر شکل بر حسب پارامترهای بارگذاری
به منظور مطالعه شرایط بارگذاری در فرآیند، ابتدا یک نمونه آزمایشگاهی مطابق با شرایط مورد نظر بوسیله روش دینامیکی صریح (Abaqus/Explicit) شبیه‌سازی گردید. با انتخاب منحنی‌های بارگذاری برای فشار داخلی، جابجایی پانچ محوری و جابجایی پانچ مقابل تغییرهای بارگذاری طراحی شدند. منحنی جابجایی پانچ محوری به عنوان نمونه در شکل ۱ آورده شد. در مجموع ۱۰ مقاییر بارگذاری انتخاب گردید. با تعیین یک بازه مشخص برای این تغییرهای روش طراحی آزمایشات (DOE) برای طراحی مسیرهای بارگذاری استفاده شد. سپس، ۳۲ مسیر بارگذاری بر اساس طرح تاگوجی و آزمایشات دو سطحی مینیمم و ماکزیمم طراحی گردید. با اعمال این آزمایشات دو سطحی مینیمم و ماکزیمم مسیرهای بارگذاری در مجموعه ایجاد شد. سپس، ۲۲ مسیر بارگذاری برای توزیع روش اجزا محدود، نتایج تغییر شکل محاسبه گردید. با انجام تحلیل رگرسیون بر روی این نتایج، شرایط تغییر شکل بر اساس تغییرهای بارگذاری مدل‌سازی شد و نتایج مربوط به دوتابع خاصت مینیمم و ارتقای ماکزیمم شاخه به ترتیب در روابط ۱ و ۲ محاسبه گردید. بعد از تخمین صحت این توابع، دوتابع مورد نظر برای بهینه‌سازی انتخاب شد.

$$\text{Thickness} = 2.87 - 0.0217 \times P_f - 0.0354 \times \Delta p + 0.00848 \times T + 0.000437 \times AP_0 + 0.00448 \times AP_1 - 0.00134 \times Tap + 0.00052 \times CP_0 - 0.00490 \times CP_1 - 0.00088 \times T_{cp0} - 0.00106 \times T_{cp1} \quad (1)$$

$$\text{Height} = -13.6 + 0.650 \times P_f + 0.212 \times \Delta p - 0.042 \times T - 0.172 \times AP_0 + 0.578 \times AP_1 + 0.320 \times Tap + 0.0531 \times CP_0 + 0.148 \times CP_1 - 0.121 \times T_{cp0} - 0.0850 \times T_{cp1} \quad (2)$$

در روابط بالا سه متغیر P_f , Δp و T مربوط به طراحی منحنی فشار نوسانی، می‌باشند و سه متغیر AP_0 , AP_1 و Tap مسیرهای طراحی جابجایی پانچ‌های محوری را نشان می‌دهند. CP_0 موقعیت اولیه پانچ متقابل، CP_1 موقعیت نهایی پانچ متقابل، T_{cp0} زمان شروع حرکت پانچ متقابل و T_{cp1} زمان توقف پانچ متقابل هستند. با محاسبه این مقادیر منحنی جابجایی پانچ محوری طراحی می‌گردد. برای نمونه منحنی جابجایی پانچ محوری در شکل ۱ آورده شده است که با محاسبه سه متغیر می‌توان منحنی جابجایی پانچ محوری را طراحی نمود.

بهینه‌سازی

نتایج همزمان ۱۰ تغییر بارگذاری فرآیند هیدروفرمینگ بصورتی که منجر به ایجاد یک تغییر شکل مطلوب در لوله شود، سیار دستور است

چکیده

در این مقاله بهینه‌سازی پارامترهای بارگذاری در فرآیند هیدروفرمینگ مطالعه می‌شود. بعد از تعیین متغیرهای موثر بارگذاری، تغییر شکل لوله بر حسب متغیرهای بارگذاری مدل‌سازی می‌گردد. به منظور بهینه‌سازی شرایط بارگذاری بر اساس تغییر شکل لوله، از الگوریتم تبرید تدریجی استفاده می‌شود. با اعمال توابع مدل‌سازی شده در الگوریتم، پارامترهای بهینه بارگذاری محاسبه می‌شود. با استفاده از شبیه‌سازی اجزا محدود فرآیند، نتایج شرایط بارگذاری بهینه محاسبه می‌گردد. مقایسه نتایج تغییر شکل حاصل از اعمال شرایط بهینه با نتایج آزمایشگاهی کارائی این روش را تأیید می‌نماید.

واژه‌های کلیدی: هیدروفرمینگ - بهینه‌سازی - مسیرهای بارگذاری - تبرید تدریجی

مقدمه

امروزه استفاده از فرآیند هیدروفرمینگ برای تولید قطعات، به عنوان روش پیشرو در صنایع شکل‌دهی بشمار می‌رود. کاربرد روزافزون قطعات تولید شده به وسیله این روش موجب شده است تا معقولانه بسیاری به مطالعه پارامترهای مختلف موجود در این فرآیند پردازند. تولید قطعات با اشکال پیچیده و یکنواختی بالا از جمله مزایای این روش محسوب می‌شود. اتصالات T و X شکل و اتصالات زاویه دار مانند شکل، شفت‌های توخالی، اگزوژه، نگهدارنده موتور، تکیه‌گاه‌های رادیاتورها، نازل‌ها و کلاهک موشك از جمله قابلیتی هستند که با این روش تولید می‌گردند. علیرغم کاربرد گسترده قطعات هیدروفرم شده در صنایع مختلف، نقص دانش فنی برای تولید قطعات بهینه از معابد عدمه این روش محسوب می‌شود. یکی از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار در این روش تنظیم شرایط بارگذاری در طول فرآیند است. تعیین چگونگی تغییر شرایط بارگذاری در حین تغییر شکل، طراحی مسیرهای بارگذاری تعییر می‌شود و محققان بسیاری به تعیین شرایط بهینه بارگذاری برای تولید قطعات مختلف پرداخته اند. چن [۱] رابطه فشار تغییر شکل با متغیرهای ابعادی لوله در فرآیند هیدروفرمینگ را تحلیل کرد و با استفاده از معادله تعادل رابطه بین فشار و شعاع نقاط مختلف لوله تغییر شکل یافته را محاسبه نمود. آلتان [۲] به تعیین مسیر بارگذاری بهینه برای فرآیند هیدروفرمینگ پرداخت. بوآن [۳] هیدروفرمینگ قطعات با مقاطع مستطیلی را مطالعه نمود و به طور عمده اثر مسیر بارگذاری بر روی مدیاهای مختلف شکست و توزیع ضخامت بررسی شد.

۱- دانشیار


۲- دانشجوی کارشناسی ارشد، aerfani14@gmail.com

۳- دانشجوی کارشناسی ارشد


نتیجه گیری

در این مقاله شرایط بهینه برای پارامترهای بارگذاری محاسبه گردید و یک روش سیستماتیک برای بهینه‌سازی پارامترهای بارگذاری و همچنین سایر پارامترهای موثر در فرآیند لزانه گردید. با تعیین متغیرهای موثر در تغییر شکل لوله در فرآیند هیدروفرمینگ، یک محدوده مناسب برای هر متغیر در نظر گرفته شد. با استفاده از روش طراحی آزمایشات، شرایط مختلف برای هر متغیر طراحی گردید. با شیوه‌سازی آزمایشات طراحی شده، نتایج مورد نظر محاسبه شده است. با انجام تحلیل‌های آماری بر روی نتایج، نتایج تغییر شکل بر اساس متغیرهای بارگذاری بدست آمد. از الگوریتم تبرید تدریجی برای بهینه‌سازی متغیرهای بارگذاری براساس نتایج خروجی استفاده گردید.

مقایسه نتایج حاصل از الگوریتم با موارد آزمایشگاهی کارائی روش را تأیید نمود.



شکل ۱- جابجاشی پانچ محوری بر حسب زمان



شکل ۲- همگراي در الگوریتم تبرید تدریجی

مراجع

1. Fuh-Kuo C., Shao-Jun W., Ray-Hau L., A study of forming pressure in the tube-hydroforming process, Journal of Materials Processing Technology, v. 192, 2007, pp. 404-409.
2. Yingyot A. U. L., Gracious N., Taylan A., Optimizing tube hydroforming using process simulation and experimental verification, Journal of Materials Processing Technology, v. 146, n. 1, 2004, pp. 137-143.
3. Yuan S.J., Han C., Wang X.S., Hydroforming of automotive structural components with rectangular-sections, International Journal of Machine Tools and Manufacture, v. 46, n. 11, 2006, pp. 1201-1206.
4. Metropolis M.C., Simulated Annealing and I.E.T. Algorithm: Theory and Experiments, Lmens-96-21, 1996.
5. Kirkpatrick, Cerny., Transportation Planning and Technology, Science, 1029-0354, v.16, n. 4, pp. 261 – 273, 1992.

از اینرو مسئله اصلی در اکثر کاربردهای عملی آنست که چگونه می‌توان سطوح مناسب پارامترهای فرآیند را انتخاب نمود تا به مقادیر مطلوب ارتفاع و ضخامت دست یافتد. بعبارت دیگر، باید بهترین ترکیب بین این پارامترها که منجر به خروجی دلخواه شود را پیدا نمود. پس مسئله یافتن روشی است که با دریافت مقادیر مطلوب ارتفاع شاخه و ضخامت، سطوح مناسب ۱۰ پارامتر ورودی را تعیین نماید. این امر مستلزم حل معکوس و همزمان دو معادله مربوط به خروجی‌ها است. در این مقاله با استفاده از الگوریتم تبرید تدریجی، مسئله بهینه‌سازی همزمان پارامترهای تنظیمی حل شده است.

اصول ریاضی الگوریتم تبرید تدریجی اولین بار توسط متروبولیس در ۱۹۵۳ مطرح شد [۴] سپس کیرباتریک و سرنی آن را بصورت یک الگوریتم بهینه‌سازی پیشنهاد کردند [۵]. الگوریتم تبرید تدریجی برگرفته از اصول آبلیل کردن فلزات یعنی تبرید تدریجی یک مذاب تا حالت جامد (دمای محیط) می‌باشد، بطوریکه تمام ذرات آن در یک شبکه بلوری منظم و در پایین‌ترین سطح انرژی متبلور شوند. سطح انرژی هر ذره در هر دمای خاص یکتابع اjetتمالی است که طبق تابع احتمال بولتزمن (معادله ۲) تعیین می‌گردد. تابع بولتزمن با کاهش دما به حالت‌های کم انرژی‌تر متعامل می‌شود. در این الگوریتم وقتی دما به صفر می‌کند، تنها حالت‌هایی با کمترین سطح انرژی احتمال وقوع غیر صفر دارند. در رابطه ΔE و E_k مربوط به تابع سرمایش می‌باشد.

$$P_e = s_{k+1} = \exp\left(-\frac{\Delta E}{E_k}\right) \quad (3)$$

در فرآیند بهینه‌سازی، از یک تابع خطابه عنوان معیار شایستگی استفاده شده است. این معیار بر اساس نتایج تغییر شکل و بر مبنای دو تابع تغییر شکل نوشته شده است. این تابع مجموع مربعات خطایا مطابق رابطه ۴ تعریف می‌شود:

$$F = \frac{(T_{exp} - T)^2}{T_{exp}} + \frac{(H_{exp} - H)^2}{H_{exp}} = 0 \quad (4)$$

در تابع فوق، پارامترهایی که با اندیس (exp) (exp) مشخص شده‌اند مقدار محاسبه شده از روابط ۱ و ۲ و پارامترهای بدون اندیس در هر جمله بیانگر مقادیر مطلوب می‌باشند. الگوریتم پیشنهادی در محیط نرم افزار MATLAB کد نویسی شده است. نمودار همگرانی این روش در شکل ۲ اورده شده است. به این ترتیب مقادیر بهینه برای پارامترهای ورودی محاسبه گردید و نتایج حاصل از بهینه‌سازی بوسیله شبیه‌سازی اجزا محدود بررسی شد. جدول ۱ نتایج تغییر شکل برای دو روش بهینه‌سازی و اجزا محدود را نشان می‌دهد.

جدول ۱- مقادیر بهینه برای ضخامت و ارتفاع

SA	بهینه‌سازی	Abaqus	
T (mm)	H (mm)	T (mm)	H (mm)
۲.۵۶	۴۱.۹۱	۲.۵۷	۴۱.۷۴

به علت محدودیت از ترسیم منحنی‌های بارگذاری طراحی شده خودداری شده است. با توجه به منحنی‌های طراحی شده توزیع ضخامت لوله علیرغم بالا بودن ارتفاع شاخه بهبود یافته است. مطابق با نمونه آزمایشگاهی مینیمم ضخامت از ۲.۴۱ به ۲.۵۷ افزایش یافته است و به این ترتیب با اینکه فشار داخلی ۳٪ کاهش یافته است توزیع ضخامت ۷٪ بهبود را نشان می‌هد که این نتایج کارائی این روش بهینه‌سازی را روشن می‌کند.