



هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

دانشگاه صنعتی شهرورد، شهریور ۱۳۹۰



## مطالعه کیفیت منابع آب آشامیدنی شهر سرعین

سمیه ندایی

کارشناس ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه صنعتی شهرورد

ناصر حافظی مقدس

عضو هیات علمی گروه زمین شناسی زیست محیطی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شهرورد

### چکیده

شهر سرعین یکی از شهرهای شهرستان اردبیل در شمالغرب کشور می‌باشد که یکی از مراکز توریستی کشور می‌باشد. جمعیت شهر به طور فصلی افزایش می‌یابد. در فصولی از سال که جمعیت شهر کم می‌باشد آب آشامیدنی مردم شهر از طریق چاههای موجود در شهر تامین می‌شود و در فصولی که جمعیت شهر به خاطر حضور مسافرین زیاد می‌شود آب آشامیدنی مورد نیاز علاوه بر چاهها از طریق منابع دیگر نیز تامین می‌گردد. از چاهها و مخزن موجود در شهر نمونه برداری شد و آزمایشات فیزیکی و شیمیایی و میکروبی بر روی نمونه‌های گرفته شده صورت گرفت و TDS، کدورت و pH و کاتیون‌ها و آئیون‌های اصلی آب مشخص گردید و با استانداردها مقایسه شد و نتایج نشان داد که آب آشامیدنی شهر سرعین در زمان نمونه برداری در حد مطلوب بود.

**کلمات کلیدی:** سرعین، آب آشامیدنی، آزمایشات فیزیکی و شیمیایی

## Drinking water quality study Sarein

somayenedaei

Graduate student, Department of Environmental Geology, Shahrood University of Technology

Naser fafezi moghadas

Assistant Professor, Department of Environmental Geology, Shahrood University of Technology

**Abstract:** Sarein city of Ardabil city in northwest is one of the tourist centers in the country. The seasonal population increases. In Seasons that the population is low through the city drinking water supply from wells in the city and in season that population is great because many passengers are present In addition to the required drinking water wells from other sources are provided. From wells and reservoirs in the city were sampled and the physical and chemical and microbiological tests on the samples was And TDS, turbidity and pH, and cations and anions main water was determined and was compared with the standards and the results showed that the drinking water at the time of sampling Sarein city was sufficient.

**Keywords:** sarein, drinking water, Physical and chemical tests

افزایش سریع جمعیت کشور، بهویژه در نقاط شهری، پیشرفت صنایع و توجه روز افزون به بهداشت فردی، روز به روز نیاز آبی را افزایش داده و بهواسطه عدم توجه کافی به بهداشت محیط، محیط زیست با آلودگی روز افزون منابع آب و بهره برداری بی رویه از منابع موجود، تامین آب سالم را با مشکلات عدیدهای مواجه ساخته است (نورانی، ۱۳۸۷). فقط ۳ درصد از کل آب موجود برای مصرف بشر مناسب است که یک درصد از این آب قابل مصرف در دسترس بشر بوده و دو درصد بقیه به شکل یخ های موجود در نقاط سرد زمین نهفته است. شهر سرعین یکی از شهرهای شهرستان اردبیل، در فاصله ۲۶ کیلومتری غرب شهر اردبیل و در فاصله ده کیلومتری شمال جاده اردبیل – سراب در کف کاسه‌ای قرار گرفته است که از شبیه ملایم دامنه ارتفاعات سبلان به وجود آمده است. مرتفع‌ترین و پست‌ترین نقاط شهر حدود ۶۰ متر می‌باشد. جنس زمین از نوع تشکیلات میوسن پائین و میوسن میانی است. سنگ‌های آن از جنس سنگ‌های آذرین اسیدی و متوسط می- باشد که از گدازه‌ها و نهفته‌های رسوبی تشکیل شده است. (مهندسين مشاور فراز آب، ۱۳۸۲) آب شهر سرعین از منابع آب زیرزمینی و از طریق دو حلقه چاه عمیق (با آب‌دهی ۲۵ و ۳۰ لیتر در ثانیه) تامین می‌شود. چاه‌های مورد استفاده در غرب سرعین به فاصله تقریبی ۵۰۰ متر از یکدیگر واقع شده‌اند. عمق این چاه‌ها در حدود ۸۰ متر و سطح ایستائی آب به عمق ۸ تا ۱۰ متر می‌باشد. در مطالعات اولیه محل چاهها در بالا دست شبی سفره آب زیرزمینی و در جایی تعیین شده است که از فاضلاب شهری تاثیر نپذیرد. ولی با توجه به محل قرار گیری محل دفن زباله شهری احتمال آلودگی آب توسط این منبع می‌باشد. همچنین با توجه به قرار گیری چاه‌های عمیق در بین مزارع احتمال آلودگی چاه‌ها با کودهای کشاورزی وجود دارد. با توجه به قرار گیری چاه‌ها در بالادست شبی سفره آب زیرزمینی احتمال آلودگی چاه‌ها توسط پساب خروجی از مجتمع‌های آبرگم وجود ندارد. به دلیل این که این پساب‌ها از پایین دست شهر سرعین زهکشی می‌شود. شهر سرعین در حال حاضر دارای سه مخزن ذخیره آب است که قدیمی‌ترین آنها با حجمی معادل ۶۰۰ مترمکعب می‌باشد که در حال حاضر از مدار خارج شده و مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد. دو مخزن دیگر با حجمی معادل ۱۶۰۰ مترمکعب (با مصالح سنگی) و ۲۰۰۰ مترمکعب ( بتنی ) می‌باشند. محدودیت تامین آب در سرعین مشکلی جدی برای توسعه شهر مخصوصاً توسعه توریستی آن می‌باشد لذا حفظ کیفیت منابع آب موجود بسیار مهم است. ( طرح جامع شهری، ۱۳۸۷ ) در این راستا مطالعه حاضر به بررسی وضعیت کنونی کیفیت آب شهر سرعین و راههای احتمالی آلودگی آن می‌پردازد.

## متن اصلی

نمونه‌های آب از ۲ چاه منابع آب شرب و ۱ مخزن موجود در اداره آب و فاضلاب شهر سرعین در تاریخ بهار و تابستان ۱۳۸۹ نمونه برداری شده بود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آزمایشات انجام شده بر روی نمونه شامل آزمایشاتی بود که بتوان خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آن‌ها را تشخیص داد. جدول(۱) خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نمونه‌ها را نشان می‌دهد. برای نتایج آنالیزها دیاگرام‌های پایپر و شولر رسم شد و همبستگی بین عناصر تعیین شد و نتیجه‌گیری‌های لازم انجام گرفته است. از اداره آب و فاضلاب آنالیز سال ۸۷ نیز تهیه شد و با نتایج آنالیز سال ۸۹ مقایسه شد. کیفیت آب زیرزمینی در محدوده مورد مطالعه بسیار مطلوب بوده و بررسی‌های انجام شده نشانگر این مطلب می‌باشد که آب‌های زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه از کمیت و کیفیت خوب برخوردار بوده و تمام ترکیبات و عناصر اندازه گیری شده کمتر از حد مجاز استانداردها می‌باشند. نکته قابل توجه این می‌باشد که روند توسعه شهری طوری می‌باشد که در آینده‌های نه چندان دور این ۲ حلقه چاه عمیق که در زمین‌های کشاورزی قرار دارد به منطقه مسکونی تبدیل خواهد شد به طوری که هم اکنون چاه شماره ۱ چسبیده به منطقه مسکونی ولی در بالادست این منطقه قرار دارد.


در این منطقه سازندهای قبل از کرتاسه رخنمون نداشته و فعالیت‌های آتش‌فشانی و محصولات آن به همراه رسوبات نئوژن مهم ترین سازندهای منطقه را تشکیل می‌دهند. تخلخل در منطقه اکثراً از نوع درز و شکافی حاصل از حرکات تکتونیکی و نیز عملکرد گسل‌های شعاعی و حلقوی می‌باشد. این تخلخل به ویژه در محل تلاقی آن‌ها کاملاً باز و مشهود است و باعث جریان آب زیرزمینی و انتقال آب گرم از اعمق به سطح زمین شده است. اکثراً چشمه‌ها نیز از درز و شکاف‌های حاصل از گسل خورگی سنگ‌های آذرین به سطح می‌رسند، به طوری که در سرعین چشمه‌های آب گرم به صورت خطی بر روی گسل سرعین مستقر شده‌اند.

جدول(۱) خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نمونه‌ها را در سال‌های ۸۷ و ۸۹ را نشان می‌دهد.

منبع	تاریخ	pH	E/C	HCO <sub>3</sub>	CL	SO <sub>4</sub>	Na	Ca	Mg	K	N0 <sub>3</sub>	کل P.P.M	سختی موقت P.P.M	سختی دائم P.P.M	TD S	TS S	دما
چاه ۱	1387/8/14	17.	288	115.9	12	16	26	16	68.	1	2	74	74	0	-	181.4	9.9
چاه ۱	1389/4/9	7	292	116	12. 4	51.8	14	38	11	1.9	10	112	12	100	20	175	-
چاه ۲	1387/8/14	8. 1	29	7114.	21	215.	25	36	1.4 2	2	9	96	96	2	-	186. 5	7.1
چاه ۲	1389/4/9	7.4	36 4	158.5	8.9	57.6	23	40	14. 4	1.8	10. 2	14 4	22	112	62	218	-
مخزن	1389/02/28	7.4	28 6	108.6	4	23. 2	8	34	9.4	1	23	12 3	89	34	-	180. 2	۱۳. ۹


در مقایسه نتایج آنالیز آب چاه‌ها بین سال‌های ۸۷ و ۸۹ شاهد کاهش pH و کلر و سدیم می‌باشیم و بقیه عناصر افزایش نسبت به سال ۸۷ را نشان می‌دهد. با توجه به همبستگی‌های حساب شده به این نتیجه می‌رسیم که با افزایش هدایت الکتریکی مقدار سولفات، منیزیم، کلر، امالح محلول و کلسیم افزایش می‌باشد. همچنین با افزایش pH، سختی کل آب هم افزایش می‌یابد. نتایج آزمایشات باکتریولوژیکی به روش تست چند لوله‌ای نشان می‌دهد که مقدار باکتری در نمونه‌های

تهیه شده صفر می‌باشد و این نشان دهنده عدم آلودگی آب آشامیدنی شهر سرعین می‌باشد. با توجه به نزدیکی چاهها به محل دفن زباله شهری و همچنین قرار گرفتن چاهها در زمین‌های کشاورزی احتمال آلودگی آب چاهها با نیترات وجود دارد که با توجه به نتایج آنالیزها می‌بینیم که در حال حاضر مقدار نیترات در آب چاهها کمتر از حد استاندارد می‌باشد. شکل(۱) نمودار شولر چاهها و مخزن آب سرعین را نشان می‌دهد. در نمودار شولر هر سه نمونه در محدوده خوب قرار دارد.



شکل(۱) نمودار شولر چاهها و مخزن آب سرعین

همان طور که در نمودار پایپر شکل(۲) مشاهده می‌شود نمونه‌های آب چاهها و مخزن موجود در اداره آب و فاضلاب شهر سرعین از نوع آب بیکربناته با رخساره غالب پتابسیم می‌باشد.



شکل(۲) نمودار پایپر چاهها و مخزن موجود در سرعین

## نتیجه گیری

در آلودگی آب عواملی مثل عوامل طبیعی و بشرزاد دخیل می‌باشد. در این مقاله نتایج حاصل از آنالیزها نشان می‌دهد که آب شرب مصرفی در سرعین در حد مطلوب بوده و عوامل بشرزادی مثل محل دفن زباله شهری، زمین‌های کشاورزی و پساب خروجی حاصل از مجتمع‌های آبگرم تا به حال تاثیری بر روی کیفیت آب نگذاشته است. ولی با توجه به روند توسعه شهر احتمال آلودگی این منابع وجود دارد که با توجه به این مورد باید از آلودگی این چاه‌ها جلوگیری شود.

## مراجع

- ۱- شاهسونی، شاهین(۱۳۱۴). مطالعه کیفیت منابع آب آشامیدنی شهرستان شاهرود. کنفرانس زمین‌شناسی مهندسی و محیط‌زیست ایران
- ۲- مهندسین مشاور فراز آب (۱۳۱۲)، طرح آبرسانی سرعین(مطالعات مرحله اول)
- ۳- نورانی، وحید(۱۳۱۷). بهینه سازی طراحی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک، مطالعه موردی: شهر سرعین. سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. ۲۳ الی ۲۵ مهرماه ۱۳۱۷. دانشگاه تبریز. دانشکده مهندسی عمران
- ۴- طرح جامع شهری (۱۳۱۷) ارسلانی، جواد و مقیمی، پرهام، (۱۳۷۴). "اثر وجود ریزدانه‌های سیلتی بر روانگرایی ماسه‌ها" نشریه فنی دانشگاه....، شماره ۴، ۲۳-۳۴.